



EQUES®CrossBoard

Universaladapter
Universal adapter
Adaptador universal
Adaptateur universel
Adattatore universale
通用转接器




32690
für / for
Rockwell 140 G-G
Allen Bradley 140 G-G
Siemens 3VA10
Siemens 3VA11
Siemens 3VA51
ABB Tmax XT1



32691
für / for
Eaton NZM1
Rockwell 140 G-H
Allen Bradley 140 G-H
ABB Tmax XT2

Werkzeuge Tools



Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!



Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!



Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!

注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。开关应安装在适合的箱体内部，同时应做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。



1. Montage EQUES®CrossBoard Mounting EQUES®CrossBoard



2. Montage Schalter Mounting Switch



3. Montage auf EQUES®CrossBoard Mounting on EQUES®CrossBoard



4. Demontage Dismounting

